形式	機器名	配管方式	弁の種類	本体の呼び	配管口径	配線方式	ファイル名
414S302C-M	5ポート電磁弁	ガスケット接続	リターン	B30	Rc1/4・Rc3/8	M(本体ﾘｰﾄﾞ線結線方式)	414,416S303C-M.DXF
414S303C-M	5ポート電磁弁	ガスケット接続	リターン	B30	Rc1/4・Rc3/8	M(本体ﾘｰﾄﾞ線結線方式)	414,416S303C-M.DXF
414D302C-M	5ポート電磁弁	ガスケット接続	ホールド	B30	Rc1/4・Rc3/8	M(本体ﾘｰﾄﾞ線結線方式)	414,416D303C-M.DXF
414D303C-M	5ポート電磁弁	ガスケット接続	ホールド	B30	Rc1/4・Rc3/8	M(本体ﾘｰﾄﾞ線結線方式)	414,416D303C-M.DXF
414H302C-M	5ポート電磁弁	ガスケット接続	クローズドセンタ	B30	Rc1/4・Rc3/8	M(本体ﾘｰﾄﾞ線結線方式)	414,416D303C-M.DXF
414H303C-M	5ポート電磁弁	ガスケット接続	クローズドセンタ	B30	Rc1/4・Rc3/8	M(本体ﾘｰﾄﾞ線結線方式)	414,416D303C-M.DXF
414I302C-M	5ポート電磁弁	ガスケット接続	プレッシャセンタ	B30	Rc1/4・Rc3/8	M(本体ﾘｰﾄﾞ線結線方式)	414,416D303C-M.DXF
414I303C-M	5ポート電磁弁	ガスケット接続	プレッシャセンタ	B30	Rc1/4・Rc3/8	M(本体ﾘｰﾄﾞ線結線方式)	414,416D303C-M.DXF
414J302C-M	5ポート電磁弁	ガスケット接続	エキゾストセンタ	B30	Rc1/4・Rc3/8	M(本体ﾘｰﾄﾞ線結線方式)	414,416D303C-M.DXF
414J303C-M	5ポート電磁弁	ガスケット接続	エキゾストセンタ	B30	Rc1/4・Rc3/8	M(本体ﾘｰﾄﾞ線結線方式)	414,416D303C-M.DXF
414S302C-BA	5ポート電磁弁	ガスケット接続	リターン	B30	Rc1/4・Rc3/8	BA(本体 DINｺﾈｸﾀ結線方式)	414,416S303C-BA.DXF
414S303C-BA	5ポート電磁弁	ガスケット接続	リターン	B30	Rc1/4・Rc3/8	BA(本体 DINｺﾈｸﾀ結線方式)	414,416S303C-BA.DXF
414D302C-BA	5ポート電磁弁	ガスケット接続	ホールド	B30	Rc1/4・Rc3/8	BA(本体 DINｺﾈｸﾀ結線方式)	414,416D303C-BA.DXF
414D303C-BA	5ポート電磁弁	ガスケット接続	ホールド	B30	Rc1/4・Rc3/8	BA(本体 DINｺﾈｸﾀ結線方式)	414,416D303C-BA.DXF
414H302C-BA	5ポート電磁弁	ガスケット接続	クローズドセンタ	B30	Rc1/4・Rc3/8	BA(本体 DINｺﾈｸﾀ結線方式)	414,416D303C-BA.DXF
414H303C-BA	5ポート電磁弁	ガスケット接続	クローズドセンタ	B30	Rc1/4・Rc3/8	BA(本体 DINｺﾈｸﾀ結線方式)	414,416D303C-BA.DXF
414I302C-BA	5ポート電磁弁	ガスケット接続	プレッシャセンタ	B30	Rc1/4・Rc3/8	BA(本体 DINｺﾈｸﾀ結線方式)	414,416D303C-BA.DXF
414I303C-BA	5ポート電磁弁	ガスケット接続	プレッシャセンタ	B30	Rc1/4・Rc3/8	BA(本体 DINｺﾈｸﾀ結線方式)	414,416D303C-BA.DXF
414J302C-BA	5ポート電磁弁	ガスケット接続	エキゾストセンタ	B30	Rc1/4・Rc3/8	BA(本体 DINｺﾈｸﾀ結線方式)	414,416D303C-BA.DXF
414J303C-BA	5ポート電磁弁	ガスケット接続	エキゾストセンタ	B30	Rc1/4・Rc3/8	BA(本体 DINｺﾈｸﾀ結線方式)	414,416D303C-BA.DXF
414S302C-F	5ポート電磁弁	ガスケット接続	リターン	B30	Rc1/4・Rc3/8	F(取付台ﾘｰﾄﾞ線結線方式)	414,416S303C-F.DXF
414S303C-F	5ポート電磁弁	ガスケット接続	リターン	B30	Rc1/4・Rc3/8	F(取付台ﾘｰﾄﾞ線結線方式)	414,416S303C-F.DXF
414D302C-F	5ポート電磁弁	ガスケット接続	ホールド	B30	Rc1/4・Rc3/8	F(取付台ﾘｰﾄﾞ線結線方式)	414,416D303C-F.DXF
414D303C-F	5ポート電磁弁	ガスケット接続	ホールド	B30	Rc1/4・Rc3/8	F(取付台ﾘｰﾄﾞ線結線方式)	414,416D303C-F.DXF
414H302C-F	5ポート電磁弁	ガスケット接続	クローズドセンタ	B30	Rc1/4・Rc3/8	F(取付台ﾘｰﾄﾞ線結線方式)	414,416D303C-F.DXF
414H303C-F	5ポート電磁弁	ガスケット接続	クローズドセンタ	B30	Rc1/4・Rc3/8	F(取付台ﾘｰﾄﾞ線結線方式)	414,416D303C-F.DXF
414I302C-F	5ポート電磁弁	ガスケット接続	プレッシャセンタ	B30	Rc1/4・Rc3/8	F(取付台ﾘｰﾄﾞ線結線方式)	414,416D303C-F.DXF
414I303C-F	5ポート電磁弁	ガスケット接続	プレッシャセンタ	B30	Rc1/4・Rc3/8	F(取付台ﾘｰﾄﾞ線結線方式)	414,416D303C-F.DXF
414J302C-F	5ポート電磁弁	ガスケット接続	エキゾストセンタ	B30	Rc1/4・Rc3/8	F(取付台ﾘｰﾄﾞ線結線方式)	414,416D303C-F.DXF
414J303C-F	5ポート電磁弁	ガスケット接続	エキゾストセンタ	B30	Rc1/4・Rc3/8	F(取付台ﾘｰﾄﾞ線結線方式)	414,416D303C-F.DXF
414S302C-ZA	5ポート電磁弁	ガスケット接続	リターン	B30	Rc1/4・Rc3/8	ZA(取付台 K端子結線方式)	414,416S303C-ZA.DXF
414S303C-ZA	5ポート電磁弁	ガスケット接続	リターン	B30	Rc1/4・Rc3/8	ZA(取付台 K端子結線方式)	414,416S303C-ZA.DXF
414D302C-ZA	5ポート電磁弁	ガスケット接続	ホールド	B30	Rc1/4・Rc3/8	ZA(取付台 K端子結線方式)	414,416D303C-ZA.DXF
414D303C-ZA	5ポート電磁弁	ガスケット接続	ホールド	B30	Rc1/4・Rc3/8	ZA(取付台 K端子結線方式)	414,416D303C-ZA.DXF
414H302C-ZA	5ポート電磁弁	ガスケット接続	クローズドセンタ	B30	Rc1/4・Rc3/8	ZA(取付台 K端子結線方式)	414,416D303C-ZA.DXF
414H303C-ZA	5ポート電磁弁	ガスケット接続	クローズドセンタ	B30	Rc1/4・Rc3/8	ZA(取付台 K端子結線方式)	414,416D303C-ZA.DXF
414I302C-ZA	5ポート電磁弁	ガスケット接続	プレッシャセンタ	B30	Rc1/4・Rc3/8	ZA(取付台 K端子結線方式)	414,416D303C-ZA.DXF
414I303C-ZA	5ポート電磁弁	ガスケット接続	プレッシャセンタ	B30	Rc1/4・Rc3/8	ZA(取付台 K端子結線方式)	414,416D303C-ZA.DXF
414J302C-ZA	5ポート電磁弁	ガスケット接続	エキゾストセンタ	B30	Rc1/4・Rc3/8	ZA(取付台 K端子結線方式)	414,416D303C-ZA.DXF
414J303C-ZA	5ポート電磁弁	ガスケット接続	エキゾストセンタ	B30	Rc1/4・Rc3/8	ZA(取付台 K端子結線方式)	414,416D303C-ZA.DXF